

## RESTSTOFFDEPONIE NÜRNBERG-SÜD

Marthweg 201, 90455 Nürnberg  
Tel.: 0911/231 78024

Stadt Nürnberg

Abfallwirtschaftsbetrieb  
Stadt Nürnberg

# ASBESTENTSORGUNG

## Anlieferzeiten

Aus organisatorischen Gründen werden **größere Mengen** (ab 500 kg) von Asbestabfällen nur noch zu folgenden Zeiten angenommen:

**Dienstag**

**von 7.30 – 12.00 Uhr und von 13.15 – 15.00 Uhr**

**Selbstentlader** können jeden Dienstag anliefern. **Wer einen Gabelstapler zum Entladen benötigt**, kann Asbest nur in jeder ungeraden Kalenderwoche abgeben.

## Annahmebedingungen

### **1. Asbestzementprodukte**

(z. B. Eternit, Welleternit, Platten sowie Bruchstücke; Pflanzenschalen, Ascher und Blumenkästen)

**Stapelbare Platten** mit entspanntem Wasser befeuchten oder mit Faserbindemittel (z. B. Dispersionsfarbe) besprühen, palettieren.

Plattenstapel sind in einlagiger PE-Kunststoffolie mit einer Mindestdicke von 0,4 mm (Stöße sind zu überlappen und zu verkleben) oder in Big-Bags zu verpacken.

**Nicht stapelbaren Bruch** in geeigneten verschließbaren Behältnissen (z. B. ausreichend festen Kunststoffsäcken wie Big-Bags) sammeln.

**Hohlkörper wie z. B. Rohre und Schächte** aus Asbest in geeigneter Weise für die Ablagerung vorbereiten (vorsichtig zerkleinern) und in gleicher Weise verpacken.

## **2. Schwachgebundener Asbest**

**Spritzasbest und Stäube** müssen hydraulisch verfestigt in Fässern auf Paletten angeliefert werden.

**Leichtbauplatten, Gewebe, Schnüre, etc.** müssen mit Faserbindemittel (z. B. Dispersionsfarbe) behandelt und in geeigneten verschließbaren Behältnissen (z. B. ausreichend festen Kunststoffsäcken wie Big-Bags) verpackt sein.

## **3. Hinweise**

**Paletten** können bei Anlieferung in geeigneten Fahrzeugen mit einem Gabelstapler entladen werden, der auf der Deponie zur o. g. Anlieferzeit bereit steht. Die Produkte auf den Paletten müssen festverschnürt sein. Jede Palette darf maximal 3 t wiegen.

**Container** dürfen eine max. Bordwandhöhe von 1,20 m nicht überschreiten.

**Sackware (Big-Bags)** muss durch den Anlieferer per Hand oder mit einem Ladekran abgeladen werden.

**Kontakt** Reststoffdeponie Nürnberg-Süd, Tel.: 0911/231 78024  
Abfallberatung, Tel.: 0911/231-4025