

Anliegerinformation

Stützwand an der Schweinauer Hauptstraße 1 bis 5 Sanierung des Geländers und des Mauerkopfs 21. November 2022 bis April 2023

Nürnberg, im November 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert von Montag, 21. November 2022, bis Mitte Februar 2023, den Mauerkopf der Stützmauer und das darauf befindliche Geländer an der Bahnunterführung Schweinauer Hauptstraße / Schwabacher Straße / Geisseestraße. Die oberhalb der Stützmauer liegende Fahrbahn entlang der Schweinauer Hauptstraße 1 bis 5 ist während der Bauarbeiten voll gesperrt. Der Zugang zu den Grundstücken und den Garagen ist jederzeit möglich. Parkplätze stehen in diesem Zeitraum aufgrund der Baustelleneinrichtungsflächen nicht zur Verfügung. Die untenliegende Schweinauer Hauptstraße kann mit Pkw/Lkw regulär befahren werden

Der Gehweg entlang der Mauer und der Treppenaufgang zur oberen Schweinauer Hauptstraße und Kreuzsteinstraße sind bis zum Ende der Baumaßnahme gesperrt. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer mit Ziel Sündersbühl können die Bahnunterführung auf der gegenüberliegenden westlichen Seite der Schweinauer Hauptstraße nutzen. Nach Abschluss der Mauersanierung werden der Fahrbahnbelag in diesem Bereich der Schweinauer Hauptstraße und die Parkplätze saniert.

Die Baustelle wird in zwei Bauphasen abgewickelt

- 21. November 2022 bis Mitte Februar 2022: Der komplette Mauerkopf wird abgetragen und ein neuer Riegel aus Beton erstellt, damit das neue Geländer verankert werden kann. Für diese Arbeiten ist es erforderlich im Vorfeld eine Gasleitung zu verlegen.
- Das neue, als Replik erstellte, Geländer nimmt die historisierende Gestaltungsform auf und wird in einem 2. Bauabschnitt ab April 2023 montiert werden. In diesem zweiten Abschnitt wird auch die Straßensanierung durchgeführt.


Wir sind bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um damit verbundene Unannehmlichkeiten für Sie zu minimieren. Wir bitten Sie, die Baufirma und uns in dem Bemühen um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu unterstützen. Beachten Sie bitte die Baustellenbeschilderungen und halten Sie die abgesperrten Flächen von Fahrzeugen frei. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Bauleiter Herr Schmidt unter der Telefonnummer 0911 / 231 – 11430. Wir bitten Sie für die vorübergehenden Beeinträchtigungen um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Baustellenübersicht



Geländer und Mauerkopf

Das historische Geländer auf der Stützwand entspricht aufgrund zahlreicher Beschädigungen, nicht mehr den heutigen Ansprüchen an eine Absturzsicherung. Das Geländer wird deshalb vollständig erneuert. Die mit zahlreichen Ornamenten ausgestatteten Geländerpfosten finden sich auch beim erneuerten Geländer wieder. Der bisherige Mauerkopf aus Sandsteinen entfällt zukünftig und wird durch einen um rund 15 bis 20 Zentimeter erhöhten Betonriegel ersetzt. Der so gestaltete Mauerkopf ist um ein Vielfaches robuster als sein Vorgänger und übernimmt gleichzeitig die Funktion eines Bordsteins.