

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	564	Stadt Nürnberg	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	564	Stadt Nürnberg	
Betreiber	[Name]	DURMIN Entsorgung und Logistik GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Antwerpener Str. 19	90451	Nürnberg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Bauschutt 2013: Behandlung gef. Abfälle		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.11.2.1	5.1f	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	24.10.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Immissionsschutz und Abfallrecht	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheid Az. 20013_16f_X sowie Anzeigen nach §15 BImSchG	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Sehr starke Staubentwicklung trotz Wasserbedüsung im Bereich der Brechanlage Hinweis: Der Überwachungssturnus wird aktuell auf 2 Jahre verkürzt;	Maßnahmen zur Minimierung der diffusen Emission müssen im Rahmen der Anpassung an die ABA-VwV und TA Luft 2021 umgesetzt werden; eine entsprechende Anhörung folgt;			

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL