

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	564	Stadt Nürnberg	325-21-10
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	564	Stadt Nürnberg	325-21-10
Betreiber	[Name]	Fa. eds-r GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Standort Nürnberg		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Maybachstr.	18	90441 Nürnberg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Demontage und zeitweiligen Lagerung von Elektro - Altgeräten		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.11.2.1 und 8.12.1.1		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	x	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	31.08.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang	umfassend [X]			
	§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [X]	X	Demontage und Lagerung von Altgeräten und Lampen-Recyclinganlage (Regelüberwachung 2023)
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	Frau Schoenauer	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheid vom 07.07.2011 (Az.: 325-21-10/11009_16v und Anzeigen nach § 15 BImSchG und Bescheid vom 16.07.2020 (Az.: 325-21-10/18030_16)	
	Anforderungsliste [X]	X	Anforderungen Bescheide mit Checkliste	
	Schwerpunktprogramm [X]	X	Behandlung, Lagerung und Umschlag von Abfällen, Abfallentsorgung, Boden- und Gewässerschutz, Luftreinhaltung	
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
<b>Offene Punkte Abgleich mit RÜ2022 + RÜ2023</b>				
Die Bodenbefestigungen in den Lager- und Behandlungsbereichen weisen Schäden auf. Das geforderte Sanierungskonzept wurde großteils umgesetzt. Die Umsetzung des Konzepts wird durch die LGA Nürnberg und HPC überwacht.	Die Bodenbefestigungen in den Lager- und Behandlungsbereichen sind fachgerecht abzudichten. Gullys sind tagwasserdicht zu schließen. Das UwA ist über den Fortschritt der Arbeiten laufend zu informieren.	4. Quartal 2023		

Die Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Sortierung und Behandlung von SoFo- Lampen wurden dem UwA bislang nicht angezeigt. Die Wiederaufnahme nach der Stilllegung dieses Bereichs ist bislang nicht erfolgt.	Die weitere Verarbeitung von SoFo Lampen darf erst nach bestätigter Anzeige erfolgen. Der Sachstand bzgl. der Planungen ist dem UwA mitzuteilen.	4. Quartal 2023		
Die Betriebsweisen bzgl. der Demontage, zeitweiligen Lagerung und des Umschlags von Abfällen sind teilweise nicht aktenkundig. Die Art, Weise und der Umfang der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten wird derzeit über eine Bestandsaufnahme ermittelt und in den zu erstellenden Antrag mit aufgenommen.	Die Art, Beschaffenheit und der Betrieb der Anlage sind vor deren Umsetzung nach § 16, 15 BImSchG fristgerecht zu beantragen bzw. anzuzeigen.	laufend		
Die vorliegenden Betriebsanweisungen nach den rechtsverbindlichen Bescheiden fehlen teilweise bzw. sie sind trotz intensiver Bemühungen des UwA immer noch nicht eindeutig formuliert.	Die vorgelegten Betriebsanweisungen sind im Abgleich mit den Bescheiden zu vervollständigen bzw. es sind eindeutige Handlungsanweisungen zu formulieren.	laufend		

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL