

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	564	Stadt Nürnberg		
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	564	Stadt Nürnberg		
Betreiber	[Name]	GfE Metalle und Materialien GmbH			
Standort	[Bezeichnung]	HDH			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Höfener Str. 45		90431	Nürnberg
	EMAS [X]	ISO 14001 ff (+) [X]			
Anlage	[Bez.]	HDH - Hydrierung und Dehydrierung			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	BImSchV Nr. 4.1.21 i.V.m. Nr. 3.23		2.5. a	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	11.10.2023	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [X]				
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [X]	X	Anlagenidentität, Anzeigen 03.04.2018 und 25.05.2020		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Gewerberechtliche Gen. 10.04.52, BImSchG-Gen. 17.08.1981, BImSchG Gen. 18.01.1984, BImSchG-Gen. 28.03.2007, Anzeigen 23.09.2002; 20.01.2016 ; 21.06.2016, 03.04.2018; 25.05.2020		
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)	am	
Anlagenidentität nicht gegeben In Gebäude 85 Standort Palla-Mühle wurde eine neue Stifmühle (redundant) errichtet	Vorlage einer entsprechenden §15-BImSchG-Anzeige mit aktualisiertem Lageplan der HDH, Gebäude 85, Standort der neuen Stifmühle	Okt. 2024			

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL